Geologo Egisto Panichi Via Flaminia 111 - 61044 Cantiano (PU) Via Felici 18 - 61043 Cagli (PU)	Sondaggio n°1	Data: 30/11/09
	Località: PIAN DI ROSE - SANT'IPPOLITO	Committente: CECCONI - MONTESI

profondità dal p.c (m)	stratigrafia	descrizione	pocket	acqua	campioni prove in situ	interpretazione
		limi argillosi con ghiaia				terreno vegetale e antropico
		limo sabbioso argilloso				
2.0		sabbia limoso argillosa				
4.0						
6.0						
8.0		limo argilloso sabbioso con sporadica ghiaia				alluvioni terrazzate
10.0		ghiaia sabbiosa addensata				
12.0		ghiaia sabbiosa in matrice limoso argillosa				
		ghiaia sabbiosa				
14.0		ghiaia sabbiosa				
16.0						
18.0						
20.0						


Geologo Egisto Panichi Via Flaminia 111 - 61044 Cantiano (PU) Via Felici 18 - 61043 Cagli (PU)	Sondaggio n°2	Data: 30/11/09
	Località: PIAN DI ROSE - SANT'IPPOLITO	Committente: CECCONI - MONTESI

profondità dal p.c (m)	stratigrafia	descrizione	pocket	acqua	campioni prove in situ	interpretazione
		limi argillosi con detrito poligenico				terreno vegetale e antropico
2.0		sabbia limoso argillosadi colore nocciola chiaro				
		limo argilloso marrone				
4.0						
		sabbia limoso argillosadi colore nocciola chiaro				
6.0						
8.0		sabbia limosa debolmente argillosa umida				alluvioni terrazzate
10.0		ghiaia sabbiosa				
12.0		ghiaia sabbiosa				
14.0						
16.0						
18.0						
20.0						

Geologo Egisto Panichi Via Flaminia 111 - 61044 Cantiano (PU) Via Felici 18 - 61043 Cagli (PU)	Sondaggio n°3	Data: 30/11/09
	Località: PIAN DI ROSE - SANT'IPPOLITO	Committente: CECCONI - MONTESI

profondità dal p.c (m)	stratigrafia	descrizione	pocket	acqua	campioni prove in situ	interpretazione
		limi argillosi marroni				terreno vegetale e antropico
		limo sabbioso di colore nocciola chiaro				
2.0		sabbia limoso argillosadi colore nocciola chiaro				
		sabbia limosa debomente argillosa				
4.0						
		sabbia limosa nocciola				
6.0						
		sabbia limosa nocciola con frequenti zonature griglo-azzurre				
8.0						
		sabbia limosa debolmente argillosa umida				alluvioni terrazzate
10.0		ghiaia sabbiosa				
12.0		ghiaia sabbiosa				
14.0						
16.0						
18.0						
20.0						

Geologo Egisto Panichi Via Flaminia 111 - 61044 Cantiano (PU) Via Felici 18 - 61043 Cagli (PU)	Sondaggio n°4	Data: 30/11/09
	Località: PIAN DI ROSE - SANT'IPPOLITO	Committente: CECCONI - MONTESI



descrizione	pocket	acqua	campioni prove in situ	interpretazione
limi argillosi marroni con ghiaia e ghiaia sabbiosa				terreno vegetale e antropico
limo sabbioso di colore nocciola chiaro sabbia limoso argillosa di colore nocciola chiaro con frequenti concrezioni carbonatiche limo argilloso debolmente sabbioso sabbia limosa nocciola sabbia sabbia limosa debolmente argillosa bagnata argilla limosa debolmente sabbiosa argilla limosa sovraconsolidata ghiaia sabbiosa sabbia limosa debolmente argillosa grigia sabbia limosa debolmente argillosa grigia				alluvioni terrazzate