



REGIONE MARCHE

Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

ALLEGATO 3

SCHEDE TIPO PER IL CENSIMENTO DELLE AREE DI EMERGENZA

IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 1
DENOMINAZIONE	Incrocio S.P. n.5 – Via Serra
QUARTIERE/LOCALITÀ	Via Serra – Sant’Ippolito
INDIRIZZO	
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	24/09/225

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°41'14.82"N	LONG 12°52'17.25"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4839366	LONG 328442

CARATTERISTICHE				
TPOLOGIA	ATTESA	☐ AMMASSAMENTO		☐ RICOVERO
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA		PRIVATA	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME PANIFICIO TINTI SNC		RECAPITO	
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	200			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	100			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	Asfaltata o pavimentata in buone condizioni			

	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante	Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)		☐ Sì		No
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	
CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)					



IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 2
DENOMINAZIONE	Via Serra
QUARTIERE/LOCALITÀ	Incrocio Via Serra – Via Belvedere – Sant’Ippolito
INDIRIZZO	
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	24/09/225

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°41'21.34"N	LONG 12°52'21.19"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4839563	LONG 328543

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	ATTESA	☐ AMMASSAMENTO		☐ RICOVERO	
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA		PRIVATA		
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME CONDOMINIO		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	80				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	50				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	Asfaltata o pavimentata in buone condizioni				
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ SÌ (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti

	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio ($15^{\circ} \div 30^{\circ}$)			☐ Su forte pendio ($>30^{\circ}$)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)		☐ Sì		No
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 3
DENOMINAZIONE	Via Monsignor Luigi Di Liegro
QUARTIERE/LOCALITÀ	Sant'Ippolito
INDIRIZZO	Via Monsignor Luigi Di Liegro
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	24/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'55.58"N	LONG 12°52'22.43"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4838764	LONG 328552

CARATTERISTICHE										
TPOLOGIA	ATTESA	☐ AMMASSAMENTO	☐ RICOVERO							
PROPRIETÀ	PUBBLICA	☐ PRIVATA								
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO							
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	870									
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	400									
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti							
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale (erba mantenuta) ☐ Fondo naturale non praticabile									
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO									
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					

MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante	Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 4
DENOMINAZIONE	Via Barrocciai
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose
INDIRIZZO	Via Barrocciai
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	24/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°42'3.84"N	LONG 12°52'4.60"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4840852	LONG 328225

CARATTERISTICHE										
TPOLOGIA	ATTESA	☐ AMMASSAMENTO		☐ RICOVERO						
PROPRIETÀ	PUBBLICA		☐ PRIVATA							
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO							
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1100									
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	550									
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti							
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile									
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO									
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 5
DENOMINAZIONE	Largo San Vincenzo
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose
INDIRIZZO	Largo San Vincenzo
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	24/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°42'3.75"N	LONG 12°52'16.85"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4840880	LONG 328507

CARATTERISTICHE											
TPOLOGIA	☒ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO	☐ RICOVERO								
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA	☒ PRIVATA									
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME CONDOMINIO		RECAPITO								
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1240										
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	620										
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti	☒ Assenti									
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile										
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☒ SI ☐ NO NO										
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☒ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti						
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☒ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti						
	FOGNATURA	☐ Assenti	☒ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti						

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio ($15^{\circ} \div 30^{\circ}$)			☐ Su forte pendio ($>30^{\circ}$)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 6
DENOMINAZIONE	Via dei Pagliai
QUARTIERE/LOCALITÀ	Sorbolongo
INDIRIZZO	Via del Pagliai
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	24/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'18.96"N	LONG 12°53'45.55"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4837583	LONG 330383

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	ATTESA	☐ AMMASSAMENTO		☐ RICOVERO	
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA		PRIVATA		
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)					
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)					
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio ($15^{\circ} \div 30^{\circ}$)			☐ Su forte pendio ($>30^{\circ}$)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 7
DENOMINAZIONE	Viale Martiri della Resistenza
QUARTIERE/LOCALITÀ	Reforzate
INDIRIZZO	Viale Martiri della Resistenza
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	24/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'4.41"N	LONG 12°52'15.47"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4837190	LONG 328356

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	ATTESA	☐ AMMASSAMENTO		☐ RICOVERO	
PROPRIETÀ	PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	100				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	50				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	Asfaltata o pavimentata in buone condizioni				
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni				
	☐ Fondo naturale				
	☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 8
DENOMINAZIONE	Via Ripatonda
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose – Zona industriale
INDIRIZZO	Via Ripatonda
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	24/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°42'17.27"N	LONG 12°52'4.36"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4841289	LONG 328212

CARATTERISTICHE										
TPOLOGIA	ATTESA	☐ AMMASSAMENTO		☐ RICOVERO						
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA		PRIVATA							
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO							
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	2750									
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	1375									
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti							
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale (erba e ghiaia) ☐ Fondo naturale non praticabile									
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE) _____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☒ SI ☐ NO NO									
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio ($15^{\circ} \div 30^{\circ}$)			☐ Su forte pendio ($>30^{\circ}$)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 9
DENOMINAZIONE	Piazza Civiltà Agricola
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose – Zona Industriale
INDIRIZZO	Piazza Civiltà Agricola – Via del lavoro
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	24/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°42'15.61"N	LONG 12°52'53.30"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4841227	LONG 329280

CARATTERISTICHE										
TPOLOGIA	ATTESA	☐ AMMASSAMENTO	☐ RICOVERO							
PROPRIETÀ	PUBBLICA	☐ PRIVATA								
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO							
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1420									
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	710									
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti							
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile									
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO									
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	☐ Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 10
DENOMINAZIONE	Piazza prospiciente Palazzetto Comunale
QUARTIERE/LOCALITÀ	Sant'Ippolito
INDIRIZZO	Via Roma – Sant'Ippolito
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	09/12/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°41'5.16"N	LONG 12°52'12.78"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4839061	LONG 328345

CARATTERISTICHE							
TPOLOGIA	ATTESA	☐ AMMASSAMENTO	☐ RICOVERO				
PROPRIETÀ	PUBBLICA	☐ PRIVATA					
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO				
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	500						
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	250						
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	Presenti		☐ Assenti				
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile						
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☒ SI ☐ NO NO						
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti		
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti		
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti		

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Assente	RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 11
DENOMINAZIONE	Piazzale di via 1° maggio
QUARTIERE/LOCALITÀ	Sant'Ippolito - zona cimitero
INDIRIZZO	Via 1° maggio
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	09/12/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'45.51"N	LONG 12°52'34.92"E
COORDINATE PIANE (UTM33-WGS84)	LAT 4838449	LONG 328824

CARATTERISTICHE										
TPOLOGIA	ATTESA	☐ AMMASSAMENTO	☐ RICOVERO							
PROPRIETÀ	PUBBLICA	☐ PRIVATA								
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO							
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	580									
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	290									
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti							
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile									
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO (presente tettoia di attesa autobus)									
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)







REGIONE MARCHE

Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

ALLEGATO 3

SCHEDE TIPO PER IL CENSIMENTO DELLE AREE DI EMERGENZA

IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 1
DENOMINAZIONE	Campo sportivo
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose
INDIRIZZO	Via delle Querce
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°42'50.45"N	LONG 12°53'13.83"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4842279	LONG 329826

CARATTERISTICHE				
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO		RICOVERO
PROPRIETÀ	PUBBLICA		PRIVATA (in alcuni settori)	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO	
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	23000			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	510 (considerando 45 mq/persona) – 765 (30 mq/persona)			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni			

	Fondo naturale (fondo misto erba e stabilizzato) ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	Sì (INDICARE SUPERFICIE) 310 mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? SI ☐ NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)		☐ Sì		No
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Assente	RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	
CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)					



IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 2
DENOMINAZIONE	Via Gioacchino Rossini
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose
INDIRIZZO	Via Gioacchino Rossini, 2
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°42'6.40"N	LONG 12°52'16.51"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4840978	LONG 328476

CARATTERISTICHE										
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO	RICOVERO							
PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA							
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO							
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	3800									
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	84 (considerando 45 mq/persona) – 125 (30 mq/persona)									
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti							
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale (fondo misto con campo sportivo in erba sintetica) ☐ Fondo naturale non praticabile									
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☒ SI ☐ NO NO									
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti					

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	☐ Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 3
DENOMINAZIONE	Via Gioacchino Rossini
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose
INDIRIZZO	Via Gioacchino Rossini
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°42'9.32"N	LONG 12°52'16.32"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4841048	LONG 328462

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO		RICOVERO	
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA		PRIVATA		
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	16400				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	360 (considerando 45 mq/persona) – 540 (30 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	☐ Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 4
DENOMINAZIONE	Via Papa Giovanni XXIII
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose
INDIRIZZO	Via Papa Giovanni XXIII, 1
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°42'1.48"N	LONG 12°51'58.99"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4840817	LONG 328089

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO			RICOVERO
PROPRIETÀ	PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	2400				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	50 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale (campo sportivo) ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Assente	☐ RB	☐ RM	RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 5
DENOMINAZIONE	Campetto comunale
QUARTIERE/LOCALITÀ	Sant'Ippolito
INDIRIZZO	Via Raffaello, 85 (imbocco strada di accesso privata)
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'59.61"N	LONG 12°52'21.00"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4838889	LONG 328519

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO			RICOVERO
PROPRIETÀ	PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	2700				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	60 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale (erba e stabilizzato) ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio ($15^{\circ} \div 30^{\circ}$)			☐ Su forte pendio ($>30^{\circ}$)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)






IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 6 (area di scorta; confermata dal piano del 2013)
DENOMINAZIONE	Via Riva Tarugo
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose
INDIRIZZO	Via Riva Tarugo
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°41'51.33"N	LONG 12°51'58.44"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4840491	LONG 328060

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO			RICOVERO
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA			PRIVATA	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	7100				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	150 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti			Assenti	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☒ SI ☒ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante	Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)		☐ Sì		No
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)






IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 7 (area di scorta; confermata dal piano del 2013)
DENOMINAZIONE	Via Riva Tarugo
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose
INDIRIZZO	Via Riva Tarugo
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°41'51.42"N	LONG 12°52'1.60"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4840496	LONG 328126

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO			RICOVERO
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA			PRIVATA	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	5000				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	110 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti			Assenti	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)		○ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	○ Sotto versante incombente o forte pendio		○ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	○ Stabile		Stabile con amplificazioni		○ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	○ R1	○ R2	○ R3	○ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)		○ Sì		No
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	○ RB	○ RM	○ RA
	Industriale	○ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 8 (area di scorta; confermata dal piano del 2013)
DENOMINAZIONE	Via Serra
QUARTIERE/LOCALITÀ	Sant'Ippolito
INDIRIZZO	Via Serra
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°41'40.65"N	LONG 12°52'29.86"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4840153	LONG 328756

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO			RICOVERO
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA			PRIVATA	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	3400				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	75 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti			Assenti	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☒ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)		☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)		☐ Sì		No
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Assente	RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 9 (area di scorta; confermata dal piano del 2013)
DENOMINAZIONE	Strada Provinciale n.5
QUARTIERE/LOCALITÀ	Sant'Ippolito
INDIRIZZO	Strada Provinciale n.5
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'44.82"N	LONG 12°52'28.31"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4838432	LONG 328673

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO			RICOVERO
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA			PRIVATA	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	4400				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	95 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti			Assenti	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☒ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante	Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	☐ Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 10 (area di scorta; confermata dal piano del 2013)
DENOMINAZIONE	Strada Provinciale n.5
QUARTIERE/LOCALITÀ	Sant'Ippolito
INDIRIZZO	Strada Provinciale n.5
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'48.33"N	LONG 12°52'31.78"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4838539	LONG 328744

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO			RICOVERO
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA			PRIVATA	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	7300				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	162 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti			Assenti	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante	Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	☐ Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 11 (area di scorta; confermata dal piano del 2013)
DENOMINAZIONE	Viale Martiri della Resistenza
QUARTIERE/LOCALITÀ	Reforzate
INDIRIZZO	Viale Martiri della Resistenza
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'1.32"N	LONG 12°52'17.65"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4837113	LONG 328393

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO			RICOVERO
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA			PRIVATA	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1300				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	30 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti			Assenti	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio ($15^{\circ} \div 30^{\circ}$)			☐ Su forte pendio ($>30^{\circ}$)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 12 (area di scorta; confermata dal piano del 2013)
DENOMINAZIONE	Viale Martiri della Resistenza
QUARTIERE/LOCALITÀ	Reforzate
INDIRIZZO	Viale Martiri della Resistenza
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'0.66"N	LONG 12°52'19.71"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4837076	LONG 328447

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO			RICOVERO
PROPRIETÀ	PUBBLICA			☐ PRIVATA	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	760				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	20 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale (fondo misto) ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio ($15^{\circ} \div 30^{\circ}$)			☐ Su forte pendio ($>30^{\circ}$)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 13 (area di scorta; confermata dal piano del 2013)
DENOMINAZIONE	Sorbolongo
QUARTIERE/LOCALITÀ	Sorbolongo
INDIRIZZO	
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'19.07"N	LONG 12°53'35.19"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4837603	LONG 330158

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO			RICOVERO
PROPRIETÀ	PUBBLICA			☐ PRIVATA	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1800				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	40 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☒ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante	Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)		☐ Sì	No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Assente	☐ RB	☐ RM	RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)





IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 14 (area di scorta; confermata dal piano del 2013)
DENOMINAZIONE	Via dei Pagliai
QUARTIERE/LOCALITÀ	Sorbolongo
INDIRIZZO	Via dei Pagliai
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°40'17.99"N	LONG 12°53'47.04"E
COORDINATE PIANE (WGS84-UTM33)	LAT 4837557	LONG 330437

CARATTERISTICHE					
TPOLOGIA	☐ ATTESA	☐ AMMASSAMENTO		RICOVERO	
PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA		PRIVATA		
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1600				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	35 (45 mq/persona)				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	☐ Sì (INDICARE SUPERFICIE)_____mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? ☐ SI ☐ NO NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	Allacci vicini	☐ Allacci lontani	☐ Presenti

MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio ($15^{\circ} \div 30^{\circ}$)			☐ Su forte pendio ($>30^{\circ}$)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile	Stabile con amplificazioni			☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)	☐ Sì		No	
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	Assente	☐ RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR	Assenti stabilimenti RIR		

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)







REGIONE MARCHE

Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

ALLEGATO 3

SCHEDE TIPO PER IL CENSIMENTO DELLE AREE DI EMERGENZA

IDENTIFICATIVI	
CODICE IDENTIFICATIVO	Area 1
DENOMINAZIONE	Via Barocciai
QUARTIERE/LOCALITÀ	Pian di Rose
INDIRIZZO	Via Barocciai, 21
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)	
DATA DI COMPILAZIONE	27/09/2025

INQUADRAMENTO		
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS84)	LAT 43°42'4.77"N	LONG 12°52'2.06"E
COORDINATE PIANE (WGS84 – UTM33)	LAT 4840913	LONG 328157

CARATTERISTICHE				
TPOLOGIA	☐ ATTESA	AMMASSAMENTO		☐ RICOVERO
PROPRIETÀ	PUBBLICA		☐ PRIVATA	
SOCIETÀ/DITTA GESTORE (se proprietà privata)	NOME		RECAPITO	
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	4300			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	50 mezzi – 200 soccorritori			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ Presenti		Assenti	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	Asfaltata o pavimentata in buone condizioni (fondo misto) ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni			

	☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile				
L'AREA è Già DOTATA DI SUPERFICI COPERTE?	Sì (INDICARE SUPERFICIE) 45 mq IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE? SÌ NO ☐ NO				
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
	ELETTRICITÀ	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
	FOGNATURA	☐ Assenti	☐ Allacci vicini	☐ Allacci lontani	Presenti
MORFOLOGIA	Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)			☐ Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio		☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ Stabile		Stabile con amplificazioni		☐ Instabile
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
	Area alluvionabile (o inondabile da mareggiate/maremoti)		☐ Sì		No
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Assente	RB	☐ RM	☐ RA
	Industriale	☐ Presenti stabilimenti RIR		Assenti stabilimenti RIR	
CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)					

