PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	14 / 04 / 2017		Codice ISTAT
1	Regione	MARCHE		11
2	Provincia	Pesaro e Urbino		041
3	Comune	Sant'Ippolito		058
4	Località abitata	Sant'Ippolito		10002
5	Sezione censuaria			
6	Identificativo Aggregato Strutturale	3700000023	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000003	b	0000000005
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						8
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	7	14 C.a.	1	15 Altre strutture	0
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			800
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO			5
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)						36
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)						1

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì	○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	○ sì	● no
27		Disallineamento negli spazi interni	● sì	○ no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì	○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì	○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì	○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	● sì	○ no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	● sì	○ no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37 MORFOLOGIA: ● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE: 38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio 39 ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA: 40 Zona MS (condizione peggiore) ● Stabile ○ Stabile con amplificazioni ○ Instabile

Tipo instabilità: 41 ☐ Frana 42 ☐ Liquefazione 43 ☐ Faglia attiva e capace 44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee

49 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale 47 ☐ A monte 48 ☐ A valle

Rischio PAI: ○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 50 Area alluvionabile ○ Sì ● No