PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ STRUTTURALE**
versione 3.0

## Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Data compilazione | 14 / 04 / 2017 | Codice ISTAT |
| 1 | Regione | MARCHE | 11 |
| 2 | Provincia | Pesaro e Urbino | 041 |
| 3 | Comune | Sant'Ippolito | 058 |
| 4 | Località abitata | Sant'Ippolito | 10002 |
| 5 | Sezione censuaria | | |
| 6 | Identificativo Aggregato Strutturale | 3700000027 | 00 |
| 7 | Identificativo Unità Strutturale | 007 | |
| 8 | Identificativo Area di Emergenza | | |
| 9 | Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a | b |
| | | c | d |
| 10 | Indirizzo | Via Raffaello 148-150-154 | 11 Civico |
| 12 | Mappa in allegato (vedi retro) | | |

## Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata ○ Sì ● No 14 ○ Interna ○ D'estremità ● D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) ○ Sì ● No

16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA ○ Sì ● No 17 ○ Chiesa ○ Teatro ○ Torre/campanile/ciminiera ○ Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 PIANI INTERRATI ○ 0 ● 1 ○ 2 ○ ≥3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ○ ≤2,50 ● 2,50-3-50 ○ 3,50-5,00 ○ ≥5,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 VOLUME UNICO SU AC ● Sì ○ No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 255

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE ● C.a. ○ Acciaio ○ Acciaio-c.l.s. ○ Muratura ○ Mista (muratura/c.a.) ○ Legno ○ Non identificata

25 TIPO MURATURA ○ Buona ○ Cattiva ○ Non identificata 26 CORDOLI O CATENE ○ Sì ● No

27 PILASTRI ISOLATI ● Sì ○ No 28 PIANO PILOTIS ○ Sì ● No 29 SOPRAELEVAZIONI ○ Sì ● No

30 DANNO STRUTTURALE ○ Gravissimo ○ Medio - grave ○ Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO ○ Carente ● Sufficiente ○ Buono

PROPRIETÀ 32 ☐ Pubblica 33 ✓ Privata

34 MORFOLOGIA ● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE 35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio 36 ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA
37 Zona MS (condizione peggiore) ● Stabile ○ Stabile con amplificazioni ○ Instabile
Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee

GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA 46
Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle
Rischio PAI ○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 47 Area alluvionabile ○ Sì ● No

## Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ✓ Residenziale | (H 1) | D ☐ Turistico | (K 0) | G ☐ Deposito | (N 0) |
| B | ☐ Commercio | (I 0) | E ☐ Produzione | (L 0) | | |
| C | ☐ Serv. pubbl. | (J 0) | F ☐ Uffici | (M 0) | | |

50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ☐ ≤1919 ✓ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ✓ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002

51 UTILIZZAZIONE ● >65% ○ 30-65% ○ <30% ○ Non utilizzato ○ In costruzione ○ Non finito ○ Abbandonato

52 OCCUPANTI 5